



# egeo

Mod.  
4099

DS 4099-003

LBT 8607

## ERRATA CORRIGE E PRECISAZIONI PER LBT8438


### IMPORTANTE

Alla prima accensione del telefono è necessario, come prima operazione, settare la tipologia di impianto utilizzata. Questo è necessario per garantire la corretta funzionalità del telefono in relazione all'impianto nel quale è installato, per effettuare questa programmazione riferirsi alla pag. 24 del libretto del telefono LBT8438.

### CORREZIONE SU SCHEMI DI INSTALLAZIONE

La corretta connessione della presa RJ45 è quella indicata qui sotto per tutti gli schemi qui elencati.

Pagina	SCHEMA
68	SV 104-0319A
69	SV 124-1104A
70	SV 104-0321A
71	SV 104-0322A
72	SV 104-0320A
73	SV 104-0323
74	SV 104-0324



## ERRATA CORRIGE AND ADDITIONAL INFORMATION


### IMPORTANT

It is necessary to set the type of system used as first configuration at first EGEO installation. That is necessary to ensure proper functionality of the phone in relation to the system in which it is installed, please refer at page. 56 of the instruction manual LBT8438.

### CORRECTION ON DIAGRAMS

The correct connection of the RJ45 jack is shown below for all the schemes on following pages.

Page	SCHEMATICS
68	SV 104-0319A
69	SV 124-1104A
70	SV 104-0321A
71	SV 104-0322A
72	SV 104-0320A
73	SV 104-0323
74	SV 104-0324



DS 4099-003

URMET S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188/C  
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)  
Fax +39 011.24.00.300 - 323



LBT 8607

Area tecnica  
servizio clienti +39 011.23.39.810  
<http://www.urmetdomus.com>  
e-mail: [info@urmetdomus.it](mailto:info@urmetdomus.it)